



Hinweis:
Halteschuh 1,0 mm
unterhalb oberen
Bodendeckelrand befestigen.



Anzahl	Stammteil-Nr.	Index	Änderung	Name	Datum
	Folge-Nr.				
		KAMPMAN			
		49794 Lingen Tel. 0591-7108-0			
Projekt-Nr.	Erst.	14.04.09	mjosch	Formal	Ari-Gr.
Auftr-Nr.	Änder.	14.04.09	mjosch	2	154
STL-Nr.	Gepr.	14.04.09	mjosch	Werkstoff	-
	Freig.	14.04.09	mjosch	M 1:1	Abm.
				Zul.Abw.	ISO 2768-m
		Bodendeckel SW 958 BG 9 Rasthaken mit Halteschuh ULTRA 2005			Revision 1 Bl.